



"POLIMAX FIBER" POLIESTERINIS GLAISTAS SU STIKLO AUDINIŲ

Aprašymas

"Polimax Fiber" yra nesočiosios lanksčios poliesterio dervos pagrindu pagamintas glaistas, kurio sudėtyje esantis didelis stiklo pluošto kiekis suteikia sustiprintam gaminiui didelį mechaninį atsparumą ir leidžia jį puikiai sutvirtinti ilgais stiklo pluoštais. Šis glaistas dėl specialiai sukurtos dervos pasižymi ilgu galiojimo laiku ir užtikrina didelių pažeistų plotų remontą vienu veiksmu. Jis lengvai džūsta, nesudaro skylučių.

LOJ informacija

Lakiųjų organinių junginių kiekis paruoštame naudoti produkte yra ne daugiau kaip 245 g/l.

Užsakymo kodas	Formatas	Spalva
Polimax Fiber	g / l	Pilka/žalia/mėlyna/balta
1/1	800 – 0,47	
2/1	1625 – 0,96	
3/1	2450 – 1,44	



Paruošimas ir naudojimas

"Polimax Fiber" poliesterinis glaistas gali būti naudojamas aliuminio, galvaninių, plieno, medžio, SMC, FRP ir kitiems plikiems metaliniams paviršiams, taip pat paviršiams su senais dažais. Sumaišius Polimax Fiber poliesterinį glaistą pagal nurodytus proporcijas, jį galima tepti ant iš anksto paruoštų paviršių naudojant lanksčias glaistymo metalinės ar plastikinės mentelės. Netepkite jo ant termoplastinių paviršių ir paviršių, padengtų akrilinais ir rūgštiniais kietėjančiais dažais.

UAB "STURD"

Laikymo sąlygos

Polimax Fiber turi būti laikomas originalioje pakuotėje, vėsioje vietoje, sandariai uždarytas. Tinkamoje temperatūroje nuo +5 iki +25 oC galima laikyti vienerius metus.

	PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS Nuvalykite paviršių Pakartotinai nuvalykite su acetonų arba skiediklių tolimesniam darbui						
	SUDĖTIS Pagal tūrį: Polimax Fiber + 2 % Su dibenzilo peroksido kietikliu - Raudona 5-6 min. 20 °C temperatūroje		Tankis, 20 °C				
			1,69 g/cm³/ ±0,1				
	Naudojimas Užtepkite mentele. Tolygiai spaudžiant užtepkite kelis sluoksnius. Neužtepkite visų sluoksnių iš karto.						
	Džiovinimas  arba  2-3 min. 50 % galia (trumposios bangos). Džiovinimo laiką galima keisti priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.						
	Šlifavimas <table border="1" data-bbox="446 1077 825 1158"><tr><td>pradinis</td><td>P80 - P120</td></tr><tr><td>galutinis</td><td>P180 - P240</td></tr></table> Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"			pradinis	P80 - P120	galutinis	P180 - P240
pradinis	P80 - P120						
galutinis	P180 - P240						
	Prieš dažymą POLIMAX ACRYLIC PRIMER 4+1 PA100 užpildas turi būti užteptas ant paviršiaus prieš dažymą						
	Lankstumas Lankstumas (200 μm) (rankinis bandymas) 45° Nėra įtrūkimų ar lūžių						
	Sauga Degus. Įkvėpus gali pakenkti sveikatai. Neįkvėpti jo garų. Garai gali sukelti savaiminį užsidegimą. Dirgina akis ir odą. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Naudoti gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo karščio ir liepsnos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite nepanaudoto mišinio atgal į talpyklą. Dirbti leidžiama tik kvalifikuotam personalui.						